


multiservizi



Ambiente
+
SINDACO

Ancona, - 4 AGO. 2015

PROT.	SIGLE	ALLEGATI
17067	D_SII/Aa	

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

COMUNE DI FALCONARA M. MA		
PROT. N. 31430		
* 07 AGO. 2015 *		
CAT.	CL.	FASC.

Signor SINDACO del Comune di
Falconara Marittima
piazza Carducci n. 4
60015 FALCONRA MARITTIMA

OGGETTO: Sversamento a mare in occasione degli eventi meteorici del 25 giugno 2015.

Con riferimento alla vostra lettera prot. 31430 del 29.07.2015, pari oggetto, in via generale non possiamo che ribadire quanto già detto nell'incontro del 14 luglio.

Venendo alle questioni puntuali sollevate si comunica quanto segue.

Mancata informativa sull'attivazione degli scolmatori

Nel momento in cui il nostro personale operativo terminava le ispezioni degli scolmatori l'ordinanza era già stata emessa, si è quindi ritenuto superfluo, effettuare ogni ulteriore comunicazione. L'evento meteorico ha riguardato solo l'area costiera di Falconara, tanto che il cantiere a Falcoara alta dove il nostro personale stava effettuando la riparazione di una condotta idrica poteva proseguire senza problemi. Avvertito dell'evento sulla costa lo stesso personale si spostava per gli accertamenti del caso.

L'evento

Che l'evento sia stato breve nessuno lo mette in discussione, ciò che conta è l'intensità e la posizione. Si tratta di diversi millimetri di pioggia caduti in pochissimo tempo (10-15 minuti) proprio a ridosso degli scolmatori quindi senza un tempo adeguato di corrvazione; l'acqua caduta ha interessato immediatamente il tratto terminale della fognatura e l'eccesso è stata scolmato a mare.

Rif. Multiservizi S.p.A.:

Multiservizi S.p.A.

Sede legale:
Via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
Presidenza, Direzione ed Uffici:
Via del Commercio, 29 - 60127 Ancona

Tel. 0712893.1 (Centralino)
Fax 0712893.270
Mail: info@multiservizi-spa.it
Web: www.multiservizi-spa.it

P. IVA e C.F. 02191980420
C.C.I.A.A. An n. 02191980420
Capitale Sociale: € 55.676.573,00

Servizi certificati ISO 9001:
Idrico Integrato
Distribuzione gas naturale
Analisi di Laboratorio



Foglio N. 2

Seguito alla lettera N. 17067 del 4 **160**, 2015

Classificazione del fenomeno

Per la ben nota situazione in cui operiamo l'evento è eccezionale. Per ciò che è possibile, ove necessario, gli accertamenti e gli interventi di rimozione di sedimenti importanti dalla rete fognaria avviene prima della stagione balneare, gli scolmatori sono periodicamente controllati e puliti da apposita ditta incaricata. Non possiamo minimizzare che siamo in presenza di una fognatura mista che trasporta costantemente acque nere e che costantemente subisce anche ingressi diversi dagli scarichi degli edifici (tombini, griglie, caditoie, fossetti) con ciò che ne consegue.

Manteniamo e manterremo l'attenzione necessaria anche se le motivazioni di ciò che accade non sono gestionali ma strutturali.

Cordiali saluti.

MULTISERVIZI S.p.A.

DIVISIONE SERVIZI IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE

(Angelo Arenati)